



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Nº 51426

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

Nº PROCESSO: **PTS 0183/2013**

Nº VISTORIA: **0183/2013**

ENDEREÇO: Rua Guilherme Barbosa de Melo

Nº 83/87

BAIRRO: Brooklin

MUNICÍPIO: São Paulo

OCUPAÇÃO: Laboratório

PROPRIETÁRIO: [REDACTED]

RESP. PELO USO: Eskisa S/A Indústria e Comércio

RESP. TÉCNICO:

CREA/CAU:

ART/RRT Nº:

ÁREA TOTAL: 475,21

M²

ÁREA APROVADA: 475,21

M²

VISTORIANTE: 1º Sgt PM Pontes

VALIDADE: **22/01/2016**

OBSERVAÇÃO:

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS

São Paulo

23 DE Janeiro

DE 2013

EMITENTE:

Cap PM RODRIGO DE LIMA DIB

ASSINATURA:

OBS.: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.

Formulário Nº 051426 1ª Via - Usuário